

# AVIS DE RAPPEL

MARKER RAPPELLE LES BUTÉES DE FIXATION KINGPIN 10 - 13 VENDUES EN 2017/2018



KINGPIN 10 & 13 GOLD



KINGPIN 10 & 13 COPPER

**RISQUES** : L'INSERT DE LA BUTÉE PEUT CASSER DANS DE RARES CIRCONSTANCES. CELA MODIFIE LE MAINTIEN ET/OU LE DÉCLENCHEMENT DE LA BUTÉE, POUVANT PROVOQUER LA CHUTE DE L'UTILISATEUR.

## PRODUITS RAPPELÉS :



Le numéro de série qui se trouve sous le talon, vous permet d'identifier si votre fixation est concernée ou non. Si le numéro de série est compris entre ces deux valeurs il est nécessaire de faire remplacer vos butées.

KingPin 10  
→ 337804 - 418632

KingPin 13  
→ 337798 - 411728

**RECOURS** : CONTRÔLEZ AUPRÈS DE VOTRE DÉTAILLANT AGRÉÉ MARKER. ARRÊTEZ L'UTILISATION DE CES FIXATIONS ET RETOURNEZ-LES AUPRÈS DE VOTRE DÉTAILLANT AGRÉÉ MARKER POUR DÉTERMINER SI ELLES SONT SOUMISES AU RAPPEL. LES BUTÉES DES FIXATIONS RAPPELÉES SERONT REMPLACÉES GRATUITEMENT.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

04 50 96 77 50

SAV@MARKER-VOLKL.FR

AND GO TO [KINGPIN.EXCHANGE@MARKER.DE](mailto:KINGPIN.EXCHANGE@MARKER.DE)

CE RAPPEL EST EFFECTUÉ EN COLLABORATION AVEC PLUSIEURS ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES DE SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS